


Protokol o provedených sondách – Kladno, U hvězdy 2279



Průzkum provedl : Josef Roztočil
Průzkum proveden dne : 13.6.2018

1. Úvod

Předmětem prohlídky je střecha objektu Střední školy designu a řemesel v Kladně.

2. Identifikační údaje

Předmět prohlídky: Střecha

Objekt: budovy Střední školy designu a řemesel

Objednatel: SŠDŘ Kladno, U Hvězdy 2279, Kladno

Vypracoval: DPU REVIT s.r.o.
Josef Roztočil

3. Popis sond

a) Sonda 1 – věžák :

- Asfaltová lepenka 10mm
- Betonová mazanina 50mm
- Pískové lože 75mm
- Stropní prefabrikovaný panel

b) Sonda 2 – kinosál :

- Asfaltová lepenka 10mm
- Betonová mazanina 20mm
- Calofrigová vrstva 90mm
- Nosníky

c) Sonda 3 – učebny :

- Asfaltová lepenka 15mm
- Betonová mazanina 50mm
- Tvárnice 65mm

d) Sonda 4 – jídelna/tělocvična :

- Asfaltová lepenka 25mm
- Betonová mazanina 60 – 80mm
- Pískové lože 35 – 65mm

e) Sonda 5 – přístavba :

- Asfaltová lepenka 10mm
- Betonová mazanina 15mm
- Cihelné lože 130mm

Vypracoval dne 27.6.2018

Josef Roztočil