

**II/116, III/11626 A III/11624
MNÍŠEK POD BRDY - ČÁST 1**

ČÁST	Č.	NÁZEV	ZPRACOVATEL
A.		PRŮVODNÍ ZPRÁVA	PROMIKA
B.		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	PROMIKA
C.		SITUAČNÍ VÝKRESY	
	1	Situační výkres širších vztahů	PROMIKA
	2.1	Koordinační situace III/11626 1. část	PROMIKA
	2.2	Koordinační situace III/11626 2. část	PROMIKA
	2.3	Koordinační situace III/11624	PROMIKA
D.		VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - STAVEBNÍ ČÁST	
	1.	SO 101 KOMUNIKACE	PROMIKA
	1	Technická zpráva	PROMIKA
	2	<i>Situace - viz C.2 Koordinační situace</i>	PROMIKA
	3.1	Podélný profil III/11626 1. část	PROMIKA
	3.2	Podélný profil III/11626 2. část	PROMIKA
	3.3	Podélný profil III/11624	PROMIKA
	4	Vzorové příčné řezy	PROMIKA
	5.1	Charakteristické příčné řezy III/11626 1. část	PROMIKA
	5.2	Charakteristické příčné řezy III/11626 2. část	PROMIKA
	5.3	Charakteristické příčné řezy III/11624	PROMIKA
	6	Detaily odvodnění	PROMIKA
	2.	SO 181 STÁLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	PROMIKA
	1	Technická zpráva	PROMIKA
	3.	SO 191 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	PROMIKA
	1	Technická zpráva	PROMIKA
E.		ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY	
	1.	Technická zpráva ZOV	PROMIKA
	2.	Situace ZOV	PROMIKA
F.		SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE	PROMIKA
	1.	Projekt odpadového hospodářství	PROMIKA
	2.	BOŽP	PROMIKA
	3.	ZTKP	PROMIKA
	4.	Ověření inženýrský sítí	PROMIKA
	5.	Vyjádření silničního správního úřadu - souvislá údržba	PROMIKA
G.		SOUPIS PRACÍ	
	1.	Neoceněný soupis prací	PROMIKA
	2.	Oceněný soupis prací	PROMIKA