

**Skladba dokumentace :**  
**II/116 ŘEVNICE**  
**SANACE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU**  
**(DSP/PDPS)**

**A. Průvodní zpráva**

**B. Souhrnné řešení stavby**

B 1. Celková situace stavby

B 2.1 Koordinační situace – 1. část

(M 1:1 000)

B 2.2 Koordinační situace – 2. část

(M 1:1 000)

B 2.3 Koordinační situace – 3. část

(M 1:1 000)

**C. Stavení část**

C 1. Vzorové příčné řezy hl. trasy

(M 1:25)

C 2.1 Vytyčovací situace – 1. část

(M 1:1 000)

C 2.2 Vytyčovací situace – 2. část

(M 1:1 000)

C 2.3 Vytyčovací situace – 3. část

(M 1:1 000)

C 3.1 Propustek km 46,612 - půdorys

(M 1:100)

C 3.2 Propustek km 46,612 – řezy

(M 1:100,1:50)

C 4.1 Propustek km 46,894 - půdorys

(M 1:100)

C 4.2 Propustek km 46,894 – řezy

(M 1:100,1:50)

**E. ZOV + DIO**

E 1. Technická zpráva

E.2. Přehledná situace

E.3. Situace

**F. Doklady**

**G. Pozemky dotčené stavbou**

**H . Soupis prací**

**Související dokumentace**

*- Geologický průzkum*

*- Hydrologické údaje*