


kód	původní stav	Vlastnosti prvku							počet					celkem	provedení / oprava / restaurátorská oprava	foto, schema
		Specifikace prvku	Šířka (mm)	Výška (mm)	Pozice	Typ			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP			
St 01	A	Štukové zdobné okenní ostění - původní prvek, suprafenetra	2600	2000	uliční fasáda				0	0	4	0	0	4	<div>Stávající prvek:</div> <div>OBNOVA FINÁLNÍHO POVRCHU</div> <div>1) CITLIVÉ OŠKRÁBÁNÍ NOVODOBÝCH FASÁDNÍCH PŘEMALB</div> <div>2) EVENTUELNÍ DROBNÉ OPRAVY POVRCHU JEMNOU VÁPENNOU MALTOU</div> <div>3) PROVEDENÍ FINÁLNÍ BAREVNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ ARCHITEKTUŘE EXTERIÉRU; VÍCEVRSTVÝ KRYCÍ FASÁDNÍ NÁTÉR S PŘÍDAVKEM MINERÁLNÍHO PIGMENTU</div>	
St 02	A	Štukový zdobný fasádní prvek - původní prvek	2200	1650	uliční fasáda				0	0	1	0	0	1	<div>Stávající prvek:</div> <div>OBNOVA FINÁLNÍHO POVRCHU</div> <div>1) CITLIVÉ OŠKRÁBÁNÍ NOVODOBÝCH FASÁDNÍCH PŘEMALB</div> <div>2) EVENTUELNÍ DROBNÉ OPRAVY POVRCHU JEMNOU VÁPENNOU MALTOU</div> <div>3) PROVEDENÍ FINÁLNÍ BAREVNOSTI ODPOVÍDAJÍCÍ ARCHITEKTUŘE EXTERIÉRU; VÍCEVRSTVÝ KRYCÍ FASÁDNÍ NÁTÉR S PŘÍDAVKEM MINERÁLNÍHO PIGMENTU</div>	