

Skladba dokumentace :
II/116 ŘEVNICE
SANACE ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU
(DSP/PDPS)

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

B 1. Celková situace stavby

B 2.1 Koordinační situace – 1. část

(M 1:1 000)

B 2.2 Koordinační situace – 2. část

(M 1:1 000)

B 2.3 Koordinační situace – 3. část

(M 1:1 000)

C. Stavení část

C 1. Vzorové příčné řezy hl. trasy

(M 1:25)

C 2.1 Vytyčovací situace – 1. část

(M 1:1 000)

C 2.2 Vytyčovací situace – 2. část

(M 1:1 000)

C 2.3 Vytyčovací situace – 3. část

(M 1:1 000)

E. ZOV + DIO

E 1. Technická zpráva

E.2. Přehledná situace

E.3. Situace

F. Doklady

G. Pozemky dotčené stavbou

H . Soupis prací

Související dokumentace

- Geologický průzkum