



ČÁST DOKUMENTACE : C. SITUAČNÍ VÝKRESY						
ODDÍL : C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES						
PODODDÍL : -						
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL			
Ing.H. ZAKOUŘILOVÁ	Ing.H. ZAKOUŘILOVÁ	Ing.H. ZAKOUŘILOVÁ	Ing.H. ZAKOUŘILOVÁ			
KRAJ : STŘEDOČESKÝ		POVĚŘENÁ OBEC : Kladno		MěÚ : Kladno	FORMÁT	1x4
INVESTOR : SOŠ A SOU, Kladno, Dubská, Dubská 967, 27203 Kladno					DATUM	07/2017
AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRAKTICKÉ VÝUKY, UNHOŠŤSKÁ Č.P. 2737, Kladno NA PARC.Č. 3335/2, K.Ú. KROČEHLAVY					Č.ZAKÁZKY	??-2017
					ÚČEL	DPS
					ARCHÍV. ČÍSLO	
VÝKRES : <u>CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES</u>					MĚŘÍTKO 1:1000	Č.VÝKRESU C.2