SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Č.3

M 1 : 1000



POZNÁMKA:
SEVŘENĚJŠÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ NENÍ DOTČENÉ STAVBOU NENÍ VYKRESLENO.
VYKRESLENO JE POUZE SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTEŘÉ JE POTŘEBNÉ DOPLNIT, NEBO ODSTRANIT.

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém Balt p.v.

SO 106 Čechtice - KÚ

Objednatel:
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Dodavatel PDPS
SDRUŽENÍ NOVA
HIP:
Ing. T. Perlot

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Vypracoval	Bc. J. Šindelářová		Zak. číslo	18PL33903	
Zodp. projektant	Bc. J. Šindelářová		Datum	10/2018	
Tech. kontrola	Ing. T. Perlot		Stupeň	PDPS	
Akce	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje		Počet formátů	3 x A4	
			Měřítko	1 : 1000	
			Č. přílohy	Paré	
Zhotovitel: PUDIS, spol. s r.o., divize Plzeň, Tylova 1581/1, 316 00 Plzeň	Příloha	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Č.3	4.3		