


SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Č.1
M 1 : 1000



POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ NENÍ DOTČENÉ STAVBOU NENÍ VYKRESLENO.
VYKRESLENO JE POUZE SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, KTERÉ JE POTŘEBNÉ DOPLNIT, NEBO ODSTRANIT.

Souřadný systém S-JTSK
Výškový systém Balt p.v.


SO 104 km 4,373 - Čechovice

Objednatel:
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel PDPS
SDRUŽENÍ NOVA
HIP: *Petráň*
Ing. T. Petráň

Novák & Partner
NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5
120 00 Praha 2

Valbek
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Bc. J. Šindelářová	<i>Šindelářová</i>	Zak. číslo	18PL22003	
	Zodp. projektant	Bc. J. Šindelářová	<i>Šindelářová</i>	Datum	10/2018	
	Tech. kontrola	Ing. T. Petráň	<i>Petráň</i>	Stupeň	PDPS	
	Akce	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje			Počet formátů 8 x A4	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Pražská 1205/11 320 00 Plzeň	Příloha	SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Č.1			Měřítka 1 : 1000	
					Č. přílohy	Paré
					4.1	