

II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce – 1. etapa
101.4 - Návrh oprav propustků
Propustek km 9,102

Pohled na vtok:



Popis stávajícího propustku:

Charakteristika propustku:	betonová trouba kruhového průřezu DN 1000
Délka propustku:	10,5 m
Světlost:	1,00 m
Úhel křížení:	92°

Návrh oprav:

- Vtok, výtok:
 - Odláždění vtoku a výtoku
 - Úprava nezpevněné krajnice

Pozn. Podrobný popis jednotlivých úprav je patrný z přílohy 1. Technické specifikace

Pohled na výtok:

