


# II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce


## 3. Nové propustky (v místě stávajících)

### Propustek v km 4,288 1:100


A-A' PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM DN 600 POD II/115




B-B' PODÉLNÝ ŘEZ PODCHODEM PRO ŽÁBY POD II/115



C-C' PODÉLNÝ ŘEZ PROPUSTKEM DN 600 POD SJEZDEM




D-D' PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM DN 600 A PODCHODEM PRO OBOJŽIVELNÍKY POD II/115



Vytyčované body			
Bod	X [m]	Y [m]	Z [m]
A-A' vtok	761012,4888	1062397,9822	341,14
A-A' výtok	761022,6598	1062387,6219	340,42
B-B' vchod	761012,0234	1062396,3792	341,44
B-B' východ	761020,7006	1062387,5437	340,82
C-C' vtok	761014,7298	1062406,3352	341,49
C-C' výtok	761012,5766	1062398,3090	341,15

E-E' PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM DN 600 POD SJEZDEM



SITUACE

