



SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A
Situace - 6. díl, km 8,300 - km 9,700, M 1:1000



ZHOTOVITEL
|| SHE
projekce dopravních stavů

SO 101.1

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. E. KONEČNÝ		 Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. M. KROUPAROVÁ		
VYPRACOVAL	ING. M. KROUPAROVÁ		
KONTROLOVAL	ING. E. KONEČNÝ		
KRAJ: STŘEDOČESKÝ	MeÚ/00: SVINÁŘE, SKUHROV, PODBRDY, VIŽINA	DATUM	ČERVEN 2018
K.Ú.: ŘEVNICE, ZADNÍ TRĚBÁN, SVINÁŘE, HODYNĚ U SKUHROVA, SKUHROV POD BRDY, PODBRDY, NESVACILY U BEROUNA, VŠERADICE, VIŽINA		FORMÁT	6 x A4
NÁZEV OBJEKTU:		MĚŘITKO	1:1000
SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/115 v úsecích A		ÚČEL	PDPS
		ČÍS. KAZKY	5/17 102
		ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV PŘÍLOHY:		ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
SITUACE - 6. díl			2.6