

Soupis závad kategorie 1 a 2 na napojení uličních vpustí - ul. Hrnčířská - Kutná Hora

RŠ		DN	Materiál	staničení (m)	Kat. závady	Závada	Návrh opravy
od	do						
UV24	ŠD23	200	KAM	7,9	2	praskliny, destrukce	fréza + krátká sanační vložka 1m
ŠD31	UV33	200	KAM	0,3	2	posunutý spoj	krátká sanační vložka 0,5m
Sb	UV41	200	KAM	5,6	2	posunutý spoj	krátká sanační vložka 0,5m
Sb	UV42	200	KAM	6,1	2	posunutý spoj	krátká sanační vložka 0,5m
Sd	UV45	200	KAM	6,2	2	rozlomení , posunutý spoj	krátká sanační vložka 1m
Sd	UV46	200	KAM	6,4	2	posunutý spoj	krátká sanační vložka 0,5m