



POZNÁMKY:

- stávající stav objektu včetně poloh stávajících stropních trámů byl převzat z projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martinem Outřím v roce 2011
- dokument stávajícího stavu objektu bylo provedeno bez použití kalibrované geodetické sítě (GSA) (GSA byl proveden do stropu provedeny sondy pro ověření poloh stropních trámů, výsledky informací o ostatních konstrukcích byly získány pouze prohlídkou
- stav a řešení stávajících konstrukcí je vykrešeno na základě běžných konstrukčních pravidel a v případě plánovaného zásahu do nosných konstrukcí stavby je třeba aktuální stavěbní technické stav nosných konstrukcí (zejména stropů) v daném místě ověřit
- koncept návrhu nosné stropní konstrukce byl převzat z projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Martinem Outřím v roce 2011; tento návrh byl upraven na základě nového umístění dřevěných sloupů nově navrhovaného krovu

- +7,750** úroveň podlahy v podkrovní (NS) / na půdě (SS)
- +3,800** úroveň podlahy v patře
- ±0,000** úroveň podlahy před hlavním vstupem
- 0,950** úroveň chodníku před hlavním vstupem
- 2,750** úroveň podlahy v suterénu
- 3,200** úroveň podlahy v suterénu

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŮS B.M.ČERNOHORSKÉHO - Nymburk č.p. 574	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
STAVBAŘ: Ing. Martin Outřím, 1800 Praha 5	OBECNÝ PROJEKTANT: Ing. Outřím, 1800 Praha 5
HISTOŘIE STAVBY: 574/574, 208 02 Nymburk	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Outřím, 1800 Praha 5
STAVBAŘŮV ÚŘAD: Městský úřad Nymburk - Stavební úřad	VÝKRESOVATEL: Ing. Outřím, 1800 Praha 5
ČÍSLO VÝKRESU: 01	DATA: duben 2019
MĚŘÍTKO: 1:50	VÝKRESOVATEL: Ing. Outřím, 1800 Praha 5