





Akce:	Část:
<b>II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA</b>	<b>1. Etapa – část 1</b>

Objednatel:	<b>Středočeský kraj</b> ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5	
<b>II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA</b>		

Souřadnicový systém: S–JTSK  
 Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	07 218 00	HIP:	Ing. Martin HAVLÍK	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL		602619782, mha@pontex.cz	
		Zodp. projektant:	Ing. Vítězslava PŘIKRYLOVÁ	
Tech. kontrola:	Ing. J. ČAMROVÁ			
724011007, jca@pontex.cz		Vypracoval:	Ing. Vítězslava PŘIKRYLOVÁ	

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Brandýs nad Labem, Dřevčice, Zápy	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/101 BRANDÝS NAD LABEM – PŘELOŽKA			Datum	Stupeň
Část:	B. STAVEBNÍ ČÁST			08/2018	PDPS
Objekt:	SO 102.1 – PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	DENDROLOGIE				3

## **1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **1.1. Úvod**

Dendrologický průzkum byl proveden mezi obcemi Mostěnice, Zápy a v jižní části pod Brandýsem nad Labem, jako součást projektové dokumentace stavby II/101 Brandýs nad Labem, přeložka (1. etapa).

### **1.2. Přehled výchozích podkladů**

- digitální situace
- provedený průzkum
- metodika AOPK ČR
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (v platném znění)

### **1.3. Postup prací, použité metody, výstupy**

V terénu byl proveden průzkum současného stavu zeleně. Zahrnuje stromy okrasné i ovocné s průměrem kmene nad 10 cm a stromy mladé s průměrem kmene do 10 cm. Souvislé porostlé plochy byly hodnoceny jako porost.

Stromy byly vyhodnoceny jednotlivě a označeny pořadovými čísly, která odpovídají pořadovým číslům v inventarizační tabulce. U každé dřeviny byl určen druh (latinsky, česky), obvod a průměr kmene v cm - měřeno ve výšce 1,30 m, přibližná výška stromu, výška nasazení koruny a průměr koruny v m. Dále pak fyziologická vitalita, zdravotní stav a odstraněná část koruny.

Rostliny s naměřenými hodnotami byly sestaveny do tabulky a doplněny poznámkou s doplňující charakteristikou.

Ve výkresové dokumentaci není průměr koruny zakreslen v odpovídajícím měřítku.

Byla použita následující kritéria a hodnoty:

TAXON

OBVOD (PRŮMĚR) KMENE

obvod (průměr) kmene ve výšce 1,3m nad zemí

VÝŠKA

nejvyšší část koruny, výška stanovena odhadem

VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY

od báze kořenových náběhů až po spodní okraj koruny, kmenové výmladky nejsou brány v úvahu

ŠÍŘKA KORUNY

prům. hodnota 2 na sebe kolmých měření

## FYZIOLOGICKÁ VITALITA

Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho životaschopnost. Hlavním hodnoceným parametrem jsou defoliace koruny, změny formy větvení na periférii koruny a vývoj sekundárních výhonů.

Je použita následující stupnice:

- 1 - výborná až mírně snížená
- 2 - zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních oblastech koruny)
- 3 - výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
- 4 - zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
- 5 - suchý strom

## ZDRAVOTNÍ STAV

Parametr zdravotního stavu odráží stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je tedy hodnocen dle úrovně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, existence dutin, růstových deformací apod.

Použitá stupnice je následující:

- 1 - výborný až dobrý (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků)
- 2 - zhoršený (narušení zásadního charakteru, často vyžadující stabilizační zásah)
- 3 - výrazně zhoršený (souběh defektů či poškození snižující perspektivu hodnoceného jedince, vyžaduje stabilizační zásah)
- 4 - silně narušený (bez možnosti stabilizace, významně zkrácená perspektiva)
- 5 - havarijní (akutní riziko rozpadu), případně rozpadlý jedinec

## ODSTRANĚNÁ ČÁST KORUNY

Jedná se procentuální stanovení objemu koruny odebrané nevhodným zásahem. Stanovuje se odhadem s přesností na desítky procent.

### 1.4. Současný stav

Nejvíce zastoupenou dřevinou jsou javory, topoly a v menší míře jabloně, jasany, ořešáky. Většina stromů je starých, vyrostlých přirozenou sukcesí. Mladé stromy rostou v porostech. Celkem bylo vyhodnoceno 100 ks stromů, včetně porostů stromů a keřů.

Poř. č.	Název dřeviny	Obvod kmene cm	Průměr kmene cm	Celková výška m	Výška nasazení koruny m	Průměr koruny m	Fyziol. vitalita	Zdrav. stav	Odstr. část koruny	Poznámka	KN	KÚ	LV
1	Acer platanoides - javor mléčný	83	26	6	1,8	4	2	2			231/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	2975
2	Acer platanoides - javor mléčný	110	35	8	1,8	5	2	2		olámané větve	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
3	Acer platanoides - javor mléčný	107	34	8	2	6	1	1			214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
4	Acer platanoides - javor mléčný	86	27	6	1,8	4	3	2		poškozený kmen	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
5	Acer platanoides - javor mléčný	128	40	8	2	6	2	2		poškozený kmen, podrost černý bez	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
6	Sorbus-Jeřáb	84	27	6	1,8	6	2	2		poškozený kmen, podrost černý bez	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
7	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	110	35	6	1,5	8	3	3		olámané větve	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
8	Acer platanoides - javor mléčný	97	31	6	2	6	2	3	30%	výmładky	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
9	Acer platanoides - javor mléčný	108	34	5	2	5	3	3	40%		214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
10	Acer platanoides - javor mléčný	143	45	8	2	6	1	2			214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
11	Acer platanoides - javor mléčný	92	29	7	2	5	2	2		výmładky	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
12	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	90	29	7	1,6	6	3	2		olámané větve	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
13	Acer platanoides - javor mléčný	90	29	7	1,8	6	2	2		olámané větve	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
14	Acer platanoides - javor mléčný	86	27	6	2,5	5	3	4		50% proschlý, poškozený kmen	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
15	Acer platanoides - javor mléčný	78	25	6	1,5	5	2	2		výmładky	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
16	Acer platanoides - javor mléčný	86	27	6	1,5	5	2	3	10%		214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
17	Acer platanoides - javor mléčný	117	37	7	2	6	2	3	20%	olámané větve	214	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	1895
18	Betula - Bříza	73	23	8	3	5	3	3		bez vrcholu	204/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
19	Tilia - lípa	123	40	8	2	6	3	3		olámané větve	204/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
20	Tilia - lípa	113	36	8	2	5	4	4	50%		204/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
21	Populus - topol	60,70,90	19,22,29	14	1	10	3	3		3kmen	204/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
22/1	skupina: Populus - topol Tilia - lípa									starší stromy i mladé nálety plocha 92m2	204/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
22/2	skupina: Populus - topol Tilia - lípa	90 140	29 47	16 16	5 5	12 10	3 3	3 3	20%	starší stromy i mladé nálety + javory			
										plocha TZ m2: 172, plocha DZ m2: 0	204/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 105	204/1	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 113, plocha DZ m2: 0	203/4	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 80, plocha DZ m2: 0	203/3	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 30, plocha DZ m2: 0	203/2	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 10	203/1	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 10, plocha DZ m2: 0	204/3	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	10001
										plocha TZ m2: 57, plocha DZ m2: 0	196/3	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	2975
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 2	196/1	Stránka u Brandýsa nad Labem [609269]	2975
23	Prunus spinosa - trnka	19, 30, 31, 44, 50	6, 10, 10, 14, 16	5	0	5	3	3		5kmen	277/3	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	4478
24	skupina Salix - vrba	30-10 ks, 62-6ks, 94-8ks, 125-3ks, 155-5ks	10-10 ks, 20-6ks, 30- 8ks, 40- 3ks, 50- 5ks	16	0		3	4		32 kmenů, polámané větve, nálety	265/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	10001
25	Malus - jabloň	118	38	6	1,2	6	3	4	30%	proschlý, poškozený kmen	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895
26	Malus - jabloň	105	33	5	1,5	4	4	4	60%	proschlý, poškozený kmen	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895

Poř. č.	Název dřeviny	Obvod kmene cm	Průměr kmene cm	Celková výška m	Výška nasazení koruny m	Průměr koruny m	Fyziol. vitalita	Zdrav. stav	Odstr. část koruny	Poznámka	KN	KÚ	LV
27	Malus - jabloň	118	38	5	1,5	5	4	4	50%	proschlý, poškozený kmen	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895
28	Malus - jabloň	138	44	5	1,5	6	4	4	50%	proschlý, poškozený kmen	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895
29	Malus - jabloň	88	28	5	1,8	4	4	4	60%	proschlý, poškozený kmen	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895
30	Malus - jabloň	100	32	5	1,5	6	3	4		proschlý, poškozený kmen	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895
31	skupina keřů: svída, trnky, šípková růže, javor									svída - 80% plochy trnky - 15% plochy růže šípková - 3% plochy javory mladé, náletové, 2% z plochy			
										plocha TZ m2: 203, plocha DZ m2: 0	250	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1895
										plocha TZ m2: 113, plocha DZ m2: 0	245/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1985
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 13	245/1	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1985
										plocha TZ m2: 11, plocha DZ m2: 0	244/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	1985
										plocha TZ m2: 9, plocha DZ m2: 0	243/3	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	560
32	porost - druhová skladba se týká všech níže uvedených pozemků:									50% hustota porostu			
	jasan		6-10 10-20							35% plochy 35% plochy			
	dub		6-10 10-20 20-30							7% plochy 3% plochy 5% plochy			
	bříza		6-10 10-20 20-30							1% plochy 2% plochy 2% plochy			
	černý bez		keř							5% plochy			
	topol		6-10							2% plochy			
	borovice černá		15-20							1% plochy			
	javor		6-10							1% plochy			
	třešeň		10-20							1% plochy			
	ostružiny		keř							plocha			
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 5	252/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2982
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 334	256/1	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2982
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 531	260/1	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2982
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 117	261/1	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	4478
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 340	752/1	Zápy [609226]	10001
										plocha TZ m2: 15, plocha DZ m2: 0	753/2	Zápy [609226]	2109
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 2	753/1	Zápy [609226]	2109
										plocha TZ m2: 5, plocha DZ m2: 0	754/2	Zápy [609226]	1994
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 453	658	Zápy [609226]	4498
										plocha TZ m2: 1227, plocha DZ m2: 0	752/2	Zápy [609226]	10001
										plocha TZ m2: 271, plocha DZ m2: 0	261/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	4478
										plocha TZ m2: 1061, plocha DZ m2: 0	260/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2982
										plocha TZ m2: 484, plocha DZ m2: 0	256/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2982
										plocha TZ m2: 13, plocha DZ m2: 0	251/2	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2112

Poř. č.	Název dřeviny	Obvod kmene cm	Průměr kmene cm	Celková výška m	Výška nasazení koruny m	Průměr koruny m	Fyziol. vitalita	Zdrav. stav	Odst. část koruny	Poznámka	KN	KÚ	LV
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 1	260/3	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2982
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 47	251/1	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	2112
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 75	261/3	Ostrov u Brandýsa nad Labem [609234]	4478
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 23	752/3	Zápy [609226]	10001
33	Malus - jabloň	30, 30, 38, 41, 47	10, 10, 12, 13, 15	6	0	6	3	4		5kmen	384/4	Zápy [609226]	1895
34	Acer negundo - javor jasanolistý	38, 44, 44, 50	12, 14, 14, 16	6	0	8	3	3		4kmen	384/4	Zápy [609226]	1895
35	Acer platanoides - javor mléčný	94	30	8	2	8	3	3	10%		384/1	Zápy [609226]	4429
36	Acer negundo - javor jasanolistý	88	28	7	1,5	7	3	4		poškozené větve	384/1	Zápy [609226]	4429
37	Malus - jabloň	85	27	6	2	6	3	4		prosychá	384/1	Zápy [609226]	4429
38	Acer negundo - javor jasanolistý	93	30	8	2	7	2	3		polámané větve	384/2	Zápy [609226]	1895
39	Acer negundo - javor jasanolistý	90	29	8	1,6	6	3	3		poškozený kmen, olámané větve	384/2	Zápy [609226]	1895
40	Acer negundo - javor jasanolistý	75	24	8	2	6	3	3		poškozený kmen, olámané větve	384/2	Zápy [609226]	1895
41	Acer negundo - javor jasanolistý	95	30	8	1,5	8	2	3	10%	poškozený kmen, olámané větve	384/1	Zápy [609226]	4429
42	Acer negundo - javor jasanolistý			3						nízký porost			
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 101	771/4	Zápy [609226]	4386
										plocha TZ m2: 50, plocha DZ m2: ,	771/2	Zápy [609226]	4386
										plocha TZ m2: 47, plocha DZ m2: 0	772/2	Zápy [609226]	766
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 2	384/4	Zápy [609226]	1895
										plocha TZ m2: 49, plocha DZ m2: 3	384/3	Zápy [609226]	1895
43	Populus tremula - topol osika	110	35	14	0	8	3	3	5%	podrůstající pařezy	383/1	Zápy [609226]	4429
44	Populus tremula - topol osika	420	140	18	1	12	1	1			43/1	Zápy [609226]	1895
45	Populus tremula - topol osika	94	30	12	0	5	3	3		poškozený kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
46	Populus tremula - topol osika	104	33	14	0	6	3	3			43/1	Zápy [609226]	1895
47	Prunus spinosa - trnka	63	20	6	0,5	5	3	3			43/1	Zápy [609226]	1895
48	Populus tremula - topol osika	50	16	6	2	3	3	4			43/1	Zápy [609226]	1895
49	Populus tremula - topol osika	30	10	6	1	3	3	4			43/1	Zápy [609226]	1895
50	Prunus padus - střemcha	57	18	6	0	5	3	3			43/1	Zápy [609226]	1895
51	třešeň	19, 30, 50	6, 10, 16	3	0	5	4	3		3kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
52	okrasná třešeň	6, 12	2, 4	2,5	0	3	4	4		2kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
53	Prunus spinosa - trnka	50	16	4	0	5	3	3			43/1	Zápy [609226]	1895
54	Acer platanoides - javor mléčný	30,38,60	10,12,18	6	0	6	3	3		3kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
55	Populus nigra "Italica" - topol	60	18	11	0	2,5	3	3			43/1	Zápy [609226]	1895
56	Prunus spinosa - trnka	30,30,38,44, 50,50	10,10,12,1 4,16,16	5	0	6	3	3		6kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
57	třešeň	38,50,62	12,16,20	7	0	5	4	3		3kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
58	třešeň	63	20	7	0,5	5	3	3			43/1	Zápy [609226]	1895
59	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	30,38	10,12	7	0	4	3	3		2 kmen	43/1	Zápy [609226]	1895
60	Sambucus nigra - bez černý			5		6				keř	43/1	Zápy [609226]	1895
61	Acer	60	20	5		6	5	5		100% suchý	43/1	Zápy [609226]	1895
62	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	72	23	6	1	6	2	2			43/1	Zápy [609226]	1895
63	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	122	39	6	0	8	2	3		mírně prosychá	43/1	Zápy [609226]	1895

Poř. č.	Název dřeviny	Obvod kmene cm	Průměr kmene cm	Celková výška m	Výška nasazení koruny m	Průměr koruny m	Fyziol. vitalita	Zdrav. stav	Odst. část koruny	Poznámka	KN	KÚ	LV
64	Acer negundo - javor jasanolistý	57,56	18,18	6	0	8	2	3			43/1	Zápy [609226]	1895
65	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	90	29	6	1,5	8	3	4		prosychá	43/1	Zápy [609226]	1895
66	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	92	29	7	0	8	3	4		prosychá	43/1	Zápy [609226]	1895
67	Juglans regia - ořešák královský	57	18	5	0	5	2	3			353/6	Zápy [609226]	10001
68	Prunus spinosa - trnka	30-4ks, 40-3ks, 44-2ks, 50-3ks	10-4 ks, 13-3ks, 14-2ks, 16-3ks	5	0	7	3	4		12kmen	353/1	Zápy [609226]	10001
69	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	57,63	18,20	8	1,5	5	2	2		2kmen	658	Zápy [609226]	4498
70	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	90	29	7	1	4	2	2			658	Zápy [609226]	4498
71	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	88	28	10	1,5	6	2	2			658	Zápy [609226]	4498
72	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	100	32	10	1,5	6	2	2			658	Zápy [609226]	4498
73	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	97	31	10	0,5	6	2	2			658	Zápy [609226]	4498
74	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	82	26	8	1	5	2	2			658	Zápy [609226]	4498
75	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	38,50	12,16	8	2	5	3	2		2kmen	658	Zápy [609226]	4498
76	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	63	20	8	2	5	2	3			658	Zápy [609226]	4498
77	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	38,44,56,62	12,14,18,20	8	0	8	3	3		4kmen	658	Zápy [609226]	4498
78	skupina keřů: svída							3			658	Zápy [609226]	4498
79	Prunus spinosa - trnka	20-38	6-12	6	0	5	3	4		70% suchý	718	Zápy [609226]	1895
80	Prunus spinosa - trnka	20-70	6-22	6	0	8	3	4		polámané větve	718	Zápy [609226]	1895
81	skupina keřů: trnka, černý bez			2						trnka - 60%, černý bez - 40%			1895
										plocha TZ m2: 48, plocha DZ m2: 119	718	Zápy [609226]	1895
										plocha TZ m2: 12, plocha DZ m2: 0	425/3	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	198
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 13	425/4	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	198
82	švestka	60	19	8	0	6	3	4		výmladky	718	Zápy [609226]	1895
83	Acer negundo - javor jasanolistý	170	54	18	2,5	12	3	3		olámané větve, výmladky	1746/3	Brandýs nad Labem [609048]	10002
84	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	38,50,57	12,16,18	10	0	6	3	3			1746/3	Brandýs nad Labem [609048]	10002
85	náletový porost: javor, lípa, trnka			6-10									
										plocha TZ m2: 2, plocha DZ m2: 0	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
										plocha TZ m2: 48, plocha DZ m2: 0	419/2	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	6
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 8	419/4	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	6
										plocha TZ m2: 3, plocha DZ m2: 0	413/3	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	114
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 0	1746/3	Brandýs nad Labem [609048]	10002
										plocha TZ m2: 26, plocha DZ m2: 0	413/2	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	114
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 20	413/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	114
86	Acer platanoides - javor mléčný	92	29	7	2	6	3	2			412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96

Poř. č.	Název dřeviny	Obvod kmene cm	Průměr kmene cm	Celková výška m	Výška nasazení koruny m	Průměr koruny m	Fyziol. vitalita	Zdrav. stav	Odstr. část koruny	Poznámka	KN	KÚ	LV
87	Prunus spinosa - trnka	20-4ks, 25-6ks, 38-14ks	6-4ks, 8-12-4ks	6	0	8	3	4		14kmen	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
88	Acer platanoides - javor mléčný	92	29	8	2	6	3	3		prasklý kmen	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
89	Prunus spinosa - trnka	38-38	6-12	5	0	6	3	4			412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
90	Acer platanoides - javor mléčný	138	44	12	2	8	2	3			412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
91	Acer platanoides - javor mléčný			5	0	4	3	4		podrůstající pařez	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
92	Acer platanoides - javor mléčný	122	39	8	2	8	3	3		výmladky	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
93	Acer platanoides - javor mléčný	116	37	8	1,8	7	3	3			412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
94	Acer platanoides - javor mléčný	25,30,30	8,10,10	5	0	4	4	4		3kmen	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
95	Acer negundo - javor jasanolistý	115	37	10	1,5	8	3	3		olámané větve	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
96	Acer negundo - javor jasanolistý	120	38	10	2	10	3	4		olámané větve, nakloněný kmen	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
97	Acer platanoides - javor jasanolistý	82,90	26,29	8	0	8	3	3		2kmen	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
98	Juglans regia - ořešák královský	105	33	10	1,5	8	3	3			412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
99	Fraxinus excelsior - jasan ztepilý	104,112,120	33,36,38	12	0	10	3	3		olámané větve	402	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	10001
100	Náletová skupina: trnky, jasan, javor		všechny do 10 cm	6						trnky - 50%, jasan - 30%, javor - 20%			
										plocha TZ m2: 310, plocha DZ m2: 57	412/1	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	96
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 4	1041/5	Brandýs nad Labem [609048]	1895
										plocha TZ m2: 0, plocha DZ m2: 9	402	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	10001
										plocha TZ m2: 32, plocha DZ m2: 0	404/2	Dřevčice u Brandýsa nad Labem [632937]	193