

D.1.1.3a - PODÉLNÝ PROFIL - ČÁST A
M 1:1000/100



D.1
SO 101
III/00312 - ČESTLICE - OKR. KŘ. II/101
ŘÍČANY, I. ETAPA (KM 0,690-3,290)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeského kraje

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zatoušská 81/11
159 00 Praha 5 Smíchov
IČ: 00060001

OBJEDNATEL		ateliernpromika		Atelier PROMIKA s.r.o. Machova 9/223, 160 00 Praha 6 tel.: +420 233 981 281 e-mail: promika@promika.cz IČ: 26080273	
VYPRACOVAL		Ing. Marek Pechtal		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Marek Pechtal		TECHNICKÁ KONTROLA	
PRŮBĚH		III/00312 - ČESTLICE - OKR. KŘ. II/101 ŘÍČANY, I. ETAPA (KM 0.690-3.290)		Č. PŘÍK. 3a.	
D.1.1 SO 101 SILNICE III/00312		D.1.1		3a.	
STUPEŇ		DIP/PPS		DATUM	
03/2020		MĚŘÍTKO		1:1000/100	
FORMÁT		10x44			

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona