

**Z á p i s č. 17/18**  
**o odborné prohlídce zařízení kotelny dle vyhl. ČÚBP**  
**č.91/1993, § 16 Sb.**

**Název organizace:** Nemocnice Kutná Hora  
Vojtěžská 237  
Kutná Hora

**Objekt:** Přístavba - plynový kotel

**Instalovaný spotřebič:** 1x kotel Buderus Logano GE 515, výkon 241 - 295 kW  
spotřeba 29 m<sup>3</sup>/h, rok výroby 2000  
v.č. 05086672-00-0335-00304  
1x hořák Weishaupt WG 30 N/1-g, č. 4970973  
výkon hořáku max. 350 kW

**Rozsah prohlídky:** Kontrola stavební části kotelny  
Kontrola rozvodů, čerpadel, expanzní nádrže  
Ověření zabezpečovacího zařízení  
Kontrola stavu a funkce kouřovodu  
Kontrola těsnosti

**Stavební části kotelny:** Bez závad.

**Plynový kotel:** Servisu kotle prováděn.

**Topný rozvod:** Závady nebyly zjištěny.

**Zabezpečovací zařízení kotelny - kontrola armatur:**

Kontrola ovladatelnosti armatur topného systému	- funkční	
Čerpadlo	- topný systém těsný	
Expanzní nádoba topného systému	- funkční	
Pojistný ventil	- funkční	
Tlakoměry topného rozvodu	- funkční	
Teplooměry	- funkční	
Měření spalin přístrojem testo 310	- funkční	
Kotel - měření. CO - spaliny	CO v prostoru měření tahu	tep. spalin
0/0 ppm	0 ppm	- 2,8 mmH <sub>2</sub> O
		86° C

**Prohlídku provedl:**

**BOHUMIL VESELÝ**  
Kollárovo nám. 918  
Kolín II.  
tel.: 608 366 297  
IČO: 165 92 581

**Dne:** 21.11.2018

č.p. 17/18, str. 2

**Vybavení kotelny:**

Zařízení na kontrolu těsnosti - uloženo  
Zařízení na měření CO - uloženo  
Bateriová svítilna - uložena

Hasicí přístroj - uložen  
Lékárnička - uložena

**Kontrola provozní dokumentace:**

Revize indikátoru - prováděna  
Revizní kniha kotle - vyhotovena  
Servis kotle - prováděn  
Kontrola spalín. cesty - prováděna  
Místní provozní řád kotelny - vyhotoven

**Zjištěné závady:**

Závady nezjištěny.

**Návrh na odstranění:**