


FOTODOKUMENTACE

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>spektra spol. s r. o. 266 01 Beroun 2, V Hlínkách 1548 +42 311 740 111 www.spektra-beroun.cz spektra@spektra-beroun.cz</p> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> • PROJEKCE • ENGINEERING • REALIZACE STAVEB </div> </div>			
Odběratel MĚSTO KRÁLŮV DVŮR, náměstí MÍRU čp.139, 267 01 KRÁLŮV DVŮR u BEROUNA			
Zakázka KRÁLŮV DVŮR – JIŽNÍ OBCHVAT – II. část			
Stupeň	Dokumentace k odstranění stavby /bourací práce/	Datum 01/2020	Z.č. 4585–08–031
Objekt	SO 003 Demolice hal	Ředitel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	B. STAVEBNÍ ČÁST	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl		Projektant	Ing. Vladimír Votruba
Název výkresu FOTODOKUMENTACE STAVBY /STÁVAJÍCÍ STAV/		Formát 6 A4	Číslo výkresu 003.8
		Měřítko 1:x	
Soubor :		Datum vykreslení :	