

POPTÁVKA

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1. Název objektu: **III/12550 BOJIŠTĚ – ŠKODA PO POVODNI 2020/08**
2. Místo opravy: silnice III/12550 – přelivná hrana tělesa komunikace a výtok z propustku ev.č. 12550-4p
3. Cestmistrovství: Radovesnice
4. Zadavatel opravy: KSÚS SK, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
5. Zhotovitel opravy: dle VŘ
6. Dozor objednatel: Ladislav Veselý – CMS, Ing. Milan Jeřábek – MT,
7. Termíny stavby/opravy: opravu je třeba zahájit bezodkladně
8. Určené kontrolní dny: min 1x za týden
9. Cena díla: dle odsouhlasené CN Zhotovitele
10. Smlouva o dílo: dle VŘ

B. DŮVODY OPRAVY:

1. Rozhodnutí/doklad: Odstranění škod po bleskové povodni z 15.8.2020, doplnění odplavené části zemního tělesa hutněným zásypem a zpevnění postižené plochy svahu kamennou dlažbou do betonu, vyčištění koryta příkopu za výtokem z propustku, vyčištění vpustí a obnovení osetí svahů v původním rozsahu. Zajištění pracoviště a DIO.
2. Stavební stav propustku ev.č. 12550-4: Velmi dobrý, jedná se o novostavbu kolaudovanou v 07/2020.

C. ZDROJE ENERGIÍ:

Bude zhotovitel řešit vlastními prostředky, případně samostatně s příslušnými správci inženýrských sítí.

D. DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ:

Zajistí zhotovitel.

E. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY + DIO

Zajistí zhotovitel stavby - včetně projednání.

F. SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PRACÍ:

1. Hutněný zásyp – doplnění narušeného svahu zemního tělesa intenzívním přelivem:



10m*20m*1,5m = 300 m³

2. Rozšíření kamenné dlažby na ohrožený svah v oblasti postižené povodní
– viz položka č.1 = 200 m²

3. Oprava krajnice v oblasti poškození



odhad celkem = 20 m²

4. Vyčištění ucpané zdvojené uliční vpusti




Celkem = 2ks

5. Terénní úpravy – doplnění svahu zemního tělesa – splavená ornice + osetí travním semenem



Celkem odhad = 900 m²

6. Čistění vodního koryta od nánosů a naplavenin



v délce celkem cca = 150 m

7. Zpevnění výtoku – odláždění hrubým kamenem v prostoru výtoku z propustku do betonu



celková plocha odhadem = 300 m²

8. Zpracování realizační dokumentace stavby a zajištění DIO

= 1ks

Zadání zpracoval: Ing. Milan Jeřábek – 724 342 788 dne 21.8.2020

Příloha: - Fotodokumentace z průběhu bleskové povodně (video je k dispozici u zadavatele)

Blesková povodeň fotodokumentace:



Zaplavená vozovka v oblasti propustku



Makové pole za vsí v prostoru nad vozovkou – většinový přítok při bleskové povodni stav 20.8.2020