



LEGENDA DENDROLOGIE:

	STROM GEODETICKY ZAMĚŘENÝ		STROM INVENTARIZOVANÝ A URČENÝ KE KÁCENÍ V RÁMCI JIŽ ZREALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY		POROST INVENTARIZOVANÝ A URČENÝ KE KÁCENÍ V RÁMCI JIŽ ZREALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY
	STROM ORIENTAČNĚ ZAMĚŘENÝ PROJEKTANTEM		STROM INVENTARIZOVANÝ A URČENÝ KE KÁCENÍ V RÁMCI TÉTO ČÁSTI STAVBY		POROST NA LESNÍM POZEMKU INVENTARIZOVANÝ A URČENÝ KE KÁCENÍ V RÁMCI JIŽ ZREALIZOVANÉ ČÁSTI STAVBY
	STROM URČENÝ KE KÁCENÍ Z DŮVODŮ NARUŠOVÁNÍ VOZOVKY		STROM POKÁCENÝ		

Zhotovitel:		DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM	
		Datum: 06.2016	
Příloha:		Měřítko: 1: 1000	
SITUACE ROZSAHU KÁCENÍ		Č. příl.: D.4.2	