

Název akce: **II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa - PD**

Č. zak.: 17/404

Příloha A.

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....17/404.....

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....

*Koucký*

Stupeň PD:  
DUR/DSP

Vypracoval: T. Jelínková

**Obsah:**

<b>A.1</b>	<b>IDENTIFIKACE STAVBY.....</b>	<b>3</b>
<b>A.2</b>	<b>ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ .....</b>	<b>3</b>
<b>A.3</b>	<b>SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....</b>	<b>3</b>

## A.1 Identifikace stavby

### Údaje o stavbě:

*název stavby:* II/101 Dřetovice, havárie zemního tělesa - PD  
*místo stavby:* Dřetovice  
*katastrální území:* Dřetovice (okres Kladno); číslo k.ú. 632929  
*dotčené pozemky:* p.p.č.: 1142, 1144  
*předmět PD:* Sanace podemletého tělesa komunikace

### Údaje o stavebníkovi:

*Investor:* Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21, Praha 5 – Smíchov

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

*Zpracovatel:* AZ Consult spol. s r.o.  
Klíšská 12  
400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 44567430, DIČ: CZ 44567430

*Zodpov. projektant:* Ing. Martin Komín (č.a. 0401577)

*Vypracoval:* Tereza Jelínková

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není vzhledem ke své velikosti členěna na dílčí stavební objekty.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

- [1] Geodetické zaměření stávajícího stavu 5/2018 / AZ Consult, Ing. Paur
- [2] Inženýrsko – geologický průzkum 6/2018 / AZ Consult, Ing. Pichl
- [3] ČSN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
- [4] ČSN 73 0037 – Zemní tlak na stavební konstrukce
- [5] ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení
- [6] ČSN P ENV 1991-2-1 – Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1:  
Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení
- [7] Vyjádření správců inženýrských sítí