



D.1
SO 101

II/104 DAVLE – BOHULIBY

Ksús
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středoevropského kraje
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 811/1
150 00 Praha 5-Smíchov
IČ: 00666001

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muzova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 223 081 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ: 26960273

VYPRACOVAL Ing. Marek Páchal
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Marek Páchal
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Tomáš Rozdíl
TECHNICKÁ KONTROLA Ing. Petr Mašek

II/104 DAVLE – BOHULIBY
ČÁST
D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ - STAVEBNÍ ČÁST
D.1.1 SO 101 KOMUNIKACE
VÝKRES DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - ČÁST F
Číslo: D.1.1
C. PÁNE
C. PÁNE
6f.
STUPEŇ PDPS DATUM 04/2020 MĚŘITKO 1:500 FORMÁT 11xA4
© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany díla autorského zákona