


D.1.1.3b_2 - PODÉLNÝ PROFIL - ÚSEK 2, 2.část
M 1:1000/100

KRAJ:	STŘEDOČESKÝ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	PETROV U PRAHY [71975]



D.1
SO 101

II/104 DAVLE – BOHULIBY

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zbořská 81/111
150 00 Praha 5 Smíchov
tá. údržba silnic

SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bp

Atelier PROMIKA s.r.o.
Machova 9/223, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 061 261 e-mail: promika@promika.cz
IČ 26030273

VYPRACOVAL	Ing. Marek Pejchal	Hlavní inženýr projektu	Ing. Tomáš Rozsídl
COPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Marek Pejchal	Technická kontrola	Ing. Petr Maasik

III/104 DAVLE – BOHULIBY

D.1 DOKUMENTACE OBJEKTŮ - STAVEBNÍ ČÁST

PRŮLOHA	Č. ÚST	Č. PRŮLOHY
D.1.1 SO 101 KOMUNIKACE	D.1.1	

PODĚLNÝ PROFIL ÚSEK 2 (2. řád)

PODELNY PROFIL - USEK 2 (2.cast)						3b_2
----------------------------------	--	--	--	--	--	------

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona