


C.1 - SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ




C

řešená stavba

AKCE

# II/104 DAVLE – BOHULIBY

OBJEDNATEL PD



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5 Smíchov  
IČ: 00066001

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

ZHOTOVITEL PD



atelierpromika  
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.  
Muchova 9/223, 160 00 Praha 6  
tel.: +420 233 081 261 e-mail: promika@promika.cz  
IČ 26080273

VYPRACOVAL	Ing. Marek Pejchal	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš Roztočil
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Marek Pejchal	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek

AKCE

## II/104 DAVLE – BOHULIBY

ČÁST

### C. SITUAČNÍ VÝKRESY

PRÍLOHA	ČÁST	Č. PARÉ
	C	
	Č. PRÍLOHY	
	1.	

# SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

STUPEŇ	PDPS	DATUM	04/2020	MĚŘÍTKO	-	FORMÁT	2xA4
--------	------	-------	---------	---------	---	--------	------

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv