

Stavba: **III/11519 Svinaře, most ev. č. 11519 - 1 přes Svinařský potok u Svinař**

Stupeň PD: DÚSP+PDPS

Obsah:

- A Průvodní zpráva**
- B Souhrnná technická zpráva**
- C Situační výkresy**
 - C.1 Situační výkres širších vztahů
 - C.2 Katastrální situační výkres
 - C.3 Koordinační situační výkres
- D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
 - D.1 SO 201 Most ev.č.11519-1
 - D.2 SO 461 Přeložka CETIN nadzemní
- E Doklady**
 - E.1 Vyjádření vlastníků k existenci sítí
 - E.2 Zaměření
 - E.3 Vyjádření DOSS a vlastníků pozemků
 - E.4 Inženýrsko-geologický průzkum
 - E.5 Záborový elaborát
 - E.6 Dendrologický průzkum
 - E.7 Biologický průzkum
 - E.8 Dokumentace pro vynětí ZPF (neobsazeno)
 - E.9 Dokumentace pro vynětí PUPFL
 - E.10 Korozní průzkum
- F Výkaz výměr**