

SEZNAM PŘÍLOH:

III/24021 Nelahozeves, rekonstrukce mostu ev.č. 24021-2, porucha zemního tělesa

SEZNAM ČÁSTÍ:

AB	Souhrnná technická zpráva		
C	Situace stavby		
C.1	Přehledná situace stavby	M 1 : 10000	
C.2	Celková situace stavby - sloučeno s C.3		
C.3	Koordinační situace stavby	M 1 : 1000	
D	Dokumentace objektů		
D.1.2.1	Technická zpráva		
D.1.2.2	Podrobná situace stavby	M 1 : 200	
D.1.2.3	Vzorový příčný řez 4-4´	M 1 : 50	
D.1.2.4	Pracovní řezy 1-1´, 2-2´, 3-3´	M 1 : 100	
D.1.2.5	Pracovní řezy 5-5´, 6-6´	M 1 : 100	
D.1.2.6	Detail A,B	M 1 : 10	
D.1.2.7	Detail C	M 1 : 10	
D.1.2.8	Kladečské schéma	M 1 : 200	
D.1.2.9	Výkres hrubých terénních úprav	M 1 : 200	
D.1.2.10	Harmonogram prací		
D.1.2.11	Souhrnný výkaz geosyntetik		
D.1.2.12	Výkaz geosyntetik - SO.01		
D.1.2.13	Výkaz geosyntetik - SO.02		
D.1.2.14	Položkový výkaz výměr		
D.1.2.15	Statický výpočet (paré 1 a 2)		
E	Doklady		
E.1	Vytyčovací výkres	M 1 : 200	
PŘÍLOHA	Závěrečná zpráva, Nelahozeves - porušený násyp mostu ev. č. 24021-2		