



# SONDY DO STŘECHY - STR

HAVLÍČKOVA 447/13, MLADÁ BOLESLAV

1:20

## STR01 - skladba střechy a stropní konstrukce



Stupeň poškození dřeva prvků je vyjádřen následujícími symboly:

„A“ – dřevo zcela bez poškození, týká se to převážně nově zabudovaného dřeva;  
„B“ – dřevo bez poškození nebo povrchově až mělce poškozené (cca do hloubky 1 cm);  
„C“ – dřevo hloubkově poškozené (hloubka poškození nad 1 cm /většinou 2-3 cm/, zpravidla však méně než do 1/3 plochy průřezu posuzovaného prvku);  
„C!“ – důraz na hloubkové poškození prvku; výrazně hloubkové poškození;  
„D“ – dřevo poškozené nad 1/3 plochy průřezu – silné biotické poškození až úplná destrukce dřeva, způsobená většinou intenzivním rozvojem dřevokazných hub, případně dřevokazného hmyzu, nejčastěji čeledi tesaříkovitých /Cerambycidae/;  
„B-C“ (respekt. „BC“ v úsporném zápisu), „C-D“ (respekt. „CD“) vyjadřují stav mezi uvedenými stupni, respekt. kolísání stavu v délce posuzovaného prvku /jeho části/;

HAVLÍČKOVA 447/13  
SONDA STR01  
PŘÍL. Č. 07