

**Příloha č.2****Psaná dokumentace a fotodokumentace  
průzkumných sond**

## Psaná dokumentace a fotodokumentace kopaných sond

označení sondy:	<b>KS - 2</b>
č. silnice:	II/125
staničení:	km 1,208 (km 63,391)
vzdálenost od osy:	1,70 m, vlevo ve směru lokálního staničení (rozměry sondy 1,00 x 1,00 m)
šířka vozovky:	7,1 m
datum provedení:	9.2.2011

ověřená hloubka a popis konstrukce vozovky a geologický popis zemin a hornin:

do	popis vrstvy
0,00 m	povrch vozovky
0,07 m	konstrukce vozovky - hutněná asfaltová vrstva(y) – ACO /ABS/
0,21 m	konstrukce vozovky – penetrační makadam hrubý – PMH /PAH/
0,45 m	konstrukce vozovky – štěrkodrt' frakce 0/63, resp. 0/45 (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F)
0,71 m	konstrukce vozovky – kamenný podklad (štěťová vrstva)
0,75 m	jíl s nízkou plasticitou (F6 CL)

poznámky: vrstva obalovaného štěrkopísku (OŠPJ) nebyla vizuálně zastižena, je však možné, že zbytek této vrstvy byl považován za jeden z uzavíracích nátěrů penetračního makadamu (PAH)

provedené polní geotechnické zkoušky:

Z-0209-01	Statická zatěžovací zkouška deskou (ČSN 72 1006, Příloha A) hloubka: 0,21 m vzdálenost od osy: 1,7 m povrch: štěrkodrt' (nestmelená podkladní vrstva)
Z-0209-02	Statická zatěžovací zkouška deskou (ČSN 72 1006, Příloha A) hloubka: 0,75 m vzdálenost od osy: 1,7 m povrch: jíl (podloží vozovky)




Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
celkový pohled



Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
statická zatěžovací zkouška deskou Z-0209-01





Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
materiál podkladní vrstvy ŠD 0/63 (popř. 0/45)



Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
horní povrch vyskládaných kamenů štětové vrstvy





Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
kámen štětové vrstvy



Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
kámen štětové vrstvy





Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
statická zatěžovací zkouška deskou Z-0209-02



Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
statická zatěžovací zkouška deskou Z-0209-02, detail



Silnice II/125, km 1,238 (km 63,391), kopaná sonda KS - 2  
konstrukce vozovky, profil směr osa komunikace