

Příloha č. 5 **Podrobná specifikace, fotodokumentace**  
(obhlídka objektu nutná, k dispozici stávající projektová dokumentace)

## **Oprava části fasády a přístupové rampy**

- 1. Oprava, nátěr soklu zadního traktu** - obklad vláknocementovými deskami, nátěr soklu, oprava bílé římsy nad tímto soklem (pravá strana od verandy) - foto2.
- 3. Oprava prasklin ve zdivu a vazbě přistavěné verandy** u zadního vchodu do budovy školy, oprava soklu – obklad vláknocementovými deskami, oprava fasády verandy, nátěr (foto 2,3,4).
- 4. Oprava sklepního únikového východu, šachty, natření sklepních vrat, výměna vnitřních dveří** – foto 2,8
- 5. Oprava přístupové rampy pro vozíčkáře** (dlažba, kamenný koberec, sokl, betonový schod – nájezd; demontáž – montáž – nátěr zábradlí - foto 4,5)
- 6. Oprava izolace přístřešku a podhledu nad hlavním vchodem** – foto 7
- 7. Odvoz a recyklace odpadu.**

Foto 1. čelní podhled na budovu školy




Foto 2. zadní trakt budovy – **oprava růžového soklu, bílé římsy nad soklem, verady, nájezdové rampy...**



Foto 3. 4. veranda - **oprava soklu, římsy a fasády – verandy**



Foto 5. **Oprava nájezdu – dlažba, z boku kamenný koberec**



Foto 6. oprava betonového nájezdu na rampu



Foto 7. oprava betonového vstupu do sklepa, netření vrat, oprava vnitřní šachty



Foto 8. oprava izolace stříšky a podhledu nad vstupními dveřmi (čelní strana školy)

