

**Panenské Břežany - SO.011-b Rozmístění sochařské a dekorativní výzdoby - Restaurátorské práce**

OZNAČENÍ	POLOŽKA	INV. ČÍSLO	JEDNOTKA	CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ZACHOVANÝCH POŠKOZENÝCH KUSŮ	POČET KUSŮ K RESTAUROVÁNÍ PRO INSTALACI V PARKU	POČET KUSŮ K RESTAUROVÁNÍ PRO INSTALACI V LAPIDÁRIU	POČET NOVĚ VYROBENÝCH KOPIÍ PRO INSTALACI V PARKU	POZNÁMKA
11 - b - 1a, b, c, d, e, f	Váza nízká betonová	02140	ks	5	0	5	4	
11 - b - 2a - h	Váza na podstavci betonová - vysoká	02141	ks	8	0	8	8	
11 - b - 3	Socha Lva	02142	ks	1	1	---	---	
11 - b - 4	Socha (putti)	02144	ks	1	1	---	---	
11 - b - 5	Socha homce se psem mezi nohama	02145	ks	1	1	---	---	
11 - b - 6	Socha homce se psem podél nohy	02146	ks	1	1	---	---	
11 - b - 7	Podstavec pod sochy	02153	ks	4	4	---	---	
11 - b - 8	Podstavec s torzem sochy	02154	ks	1	1	---	---	
11 - b - 9	Lavička betonová	02143	ks	1	0	1	18	
11 - b - 10	Chrlič ve tvaru mísy u bazénu	02147	ks	1	1	---	---	
11 - b - 11	Pítko	02151	ks	1	1	---	---	
11 - b - 12	Sloup sv. Benedikt	02149	ks	1	1	---	---	
11 - b - 13	Květináč betonový bez dna	02155	ks	2	---	---	---	
	Zakončení hlavice sloupů-koule 2		ks	2	---	---	---	} očistit uložit
	Schodišťové stupně		ks	5	---	---	---	
	Mušle		ks	1	---	---	---	
			ks		---	---	---	
-----	Sloupky se řetězy	02148	ks	7	---	---	---	není součástí projektu

-----	Sloup sv. Trojice	<b>02150</b>	ks	1	---	---	---	<i>není součástí projektu</i>
-----	Busta Merkura	<b>02156</b>	ks	1	---	---	---	<i>není součástí projektu</i>