

SEZNAM DOKUMENTACE

Akce:	Rekonstrukce vnitřního sportovního areálu školy G Brandýs Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	
Označení	Název části dokumentace	Obsaženo v paré
A	Průvodní zpráva	✓
B	Souhrnná technická zpráva	✓
C.1	Situační výkres širších vztahů	-
C.2	Celkový situační výkres	-
C.3	Koordinační situační výkres	-
C.4	Katastrální situační výkres	✓
C.5	Speciální situační výkres	-
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
D.1	Dokumentace výrobního nebo inženýrského objektu	✓
D.1.1.	Architektonicko-stavebního řešení	✓
D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení	-
D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení	-
D.1.4.	Technika prostředí staveb	
D.1.4.1.	Vytápění	-
D.1.4.2.	Chlazení	-
D.1.4.3.	Vzduchotechnika	-
D.1.4.5.	Silnoproudá elektrotechnika	✓
D.1.4.6.	Elektronické komunikace	✓
E	Dokladová část	✓

SEZNAM DOKUMENTACE

Akce:	Rekonstrukce vnitřního sportovního areálu školy G Brandýs Královická 668, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	
Označení	Název části dokumentace	Obsaženo v paré
A	Průvodní zpráva	✓
B	Souhrnná technická zpráva	✓
C.1	Situační výkres širších vztahů	-
C.2	Celkový situační výkres	-
C.3	Koordinační situační výkres	-
C.4	Katastrální situační výkres	✓
C.5	Speciální situační výkres	-
D	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
D.1	Dokumentace stavby-pozemní objekty	
D.1.1.	Architektonicko-stavebního řešení	✓
D.1.2.	Stavebně konstrukční řešení	-
D.1.3.	Požárně bezpečnostní řešení	-
D.1.4.	Technika prostředí staveb	
D.1.4.1.	Vytápění	-
D.1.4.2.	Chlazení	-
D.1.4.3.	Vzduchotechnika	-
D.1.4.5.	Silnoproudá elektrotechnika	✓
D.1.4.6.	Elektronické komunikace	✓
E	Dokladová část	✓