





# PROTÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH TRÁMŮ


PŮDORYS



ŘEZ B-B



ŘEZ B-B - POŠKOZENÉ ZHLAVÍ TRÁMU



PŮDORYS - SEŘÍZNUTÍ TRÁMU

