

## Zatřídění vzorku

**Protokol o zkoušce č.:** 20/2024  
**Zkušební laboratoř:** Laboratoř aplikované fotokatalýzy Technické univerzity v Liberci

**Stavba:** II/241 Horoměřice, km 3,500-4,330 + 4,650 - 5,262  
**Označení vzorku:** souhrnný vzorek vývrtů č. 4,5; km 4,650 - 5,262  
**Konstrukční vrstva:** 4. vrstva  
**Vzorek přijat:** 15. 4. 2024

Zatřídění vzorku bylo provedeno na základě výsledků zkoušek v souladu s požadavky uvedenými v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 Vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem č. 283/2023 Sb. V platném znění.

Vzorek splňuje požadavky uvedené v **tabulce 2.1** přílohy č. 2 vyhlášky 283/2023 Sb.

Materiál lze použít v souladu s podmínkami § 6 odst. 1 nebo odst.2 vyhlášky 283/2023 Sb.

V Liberci 26. 4. 2024

  
Ing. Petr Parma, Ph.D.

**Příloha:**

Protokol o zkoušce č. 20/2024 vydaný laboratoří aplikované fotokatalýzy Technické univerzity v Liberci