

**Zkušební protokol č. 105913**

Strana 1/2

**Zákazník:** VIAKONTROL spol. s r.o.  
Houdova 18 Praha 5 - Košíře, 158 00**Akce:** II/275 Luštěnice - průtah**Datum odběru:** 17.10.2019**Odebral:** zákazník**Datum dodání:** 25.10.2019**Datum analýzy:** 25.10. - 1.11.2019**Datum vyhotovení:** 01.11.2019

<b>Lab. číslo:</b>	C60176				Vyhovuje
<b>Označení vzorku:</b>	11,225	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19		
	13,498				
<b>Hloubka (m):</b>	podkladní				
<b>Matrice:</b>	asfaltový	měření	Tab. 1 ZAS-T2	limitům	
	recyklát				

**PAU:**

naftalen	mg/kg	<0,5	40%		
acenaftylen	mg/kg	<0,5	40%		
acenaften	mg/kg	<0,5	40%		
fluoren	mg/kg	<0,5	40%		
fenantren	mg/kg	0,59	40%		
antracen	mg/kg	<0,5	40%		
fluoranten	mg/kg	2,8	40%		
pyren	mg/kg	2,2	40%		
benz(a)antracen	mg/kg	0,74	40%		
chrysen	mg/kg	1,2	40%		
benzo(b)fluoranten	mg/kg	1,6	40%		
benzo(k)fluoranten	mg/kg	0,83	40%		
benzo(a)pyren	mg/kg	1,2	40%		
indeno(123cd)pyren	mg/kg	0,83	40%		
dibenz(ah)antracen	mg/kg	<0,5	40%		
benzo(ghi)perylene	mg/kg	1,3	40%		
<b>suma PAU celkem</b>	mg/kg	13,3		max. 25	ano

**Metody stanovení:****Analýzy v pevné matici**

PAU metodou GC/MS, suma PAU z naměřených hodnot dle SOP 20 část B (ČSN 75 7554, ČSN EN ISO 6468)

Nejistota měření je určena kvalifikovaným odhadem z rozšířené nejistoty vypočtené s použitím koeficientu rozšíření 2,

což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Uvedená nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Hodnoty uvedené v mg/kg jsou vztaženy na sušinu vzorku.

Laboratoř ručí za zpracování vzorku od jeho dodání do laboratoře.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

*Jemkovská*



## Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pod č. 1416

Areál VÚV T.G.M., Podbabská 30, 160 00 Praha 6, tel. 266316272



### Zkušební protokol č. 105913



Strana 2/2

**Zákazník:** VIAKONTROL spol. s r.o.  
Houdova 18 Praha 5 - Košíře, 158 00

**Akce:** II/275 Luštěnice - průtah

**Datum odběru:** 17.10.2019

**Odebral:** zákazník

**Datum dodání:** 25.10.2019

**Datum analýzy:** 25.10. - 1.11.2019

**Datum vyhotovení:** 01.11.2019

<b>Lab. číslo:</b>	C60176				Vyhovuje
<b>Označení vzorku:</b>	11,225	Nejistoty	Vyhl. č. 130/19		
	13,498				
<b>Hloubka (m):</b>	podkladní				
<b>Matrice:</b>	asfaltový	měření	Tab. 1 ZAS-T2	limitům	
	recyklát				

Ing. M.Jankovská, vedoucí laboratoře

moni@moni.cz

www.moni.cz

