


5	neidentifikováno	-	78 cm	mrtvý - suchý strom
6	Jilm	Ulmus sp.	79 cm	zlomen v 1/2
7	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	90 cm	
8-10	Olše lepkavá	Alnus glutinosa	25 - 65 cm	
11	Lípa malolistá	Tilia cordata	65 cm	
12	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	65 cm	
13	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	55 cm	
14	Topol	Populus sp.	160 cm	
15	Topol černý	Populus nigra	170 cm	z většiny suchý
16	Topol černý	Populus nigra	120 cm	
17	Javor babyka	Acer capestre	40 cm	
18	Topol černý	Populus nigra	145 + 195 cm	2 kmeny
19	Topol černý	Populus nigra	190 cm	
20	Topol černý	Populus nigra	190 cm	
21	Topol černý	Populus nigra	320 cm	
22	Jilm vaz	Ulmus laevis	50 cm	
23	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	185 cm	
24	Třešeň pilovitá	Prunus serrulata	27 cm	
25	Dub letní	Quercus robur	275 cm	
26	Třešeň	Prunus sp.	40 cm	
27	Třešeň	Prunus sp.	95 cm	
28	Javor mléč	Acer platanoides	73 cm	
29	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	85 cm	
30	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	85 + 120 cm	2 kmeny
31	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	78 cm	

LEGENDA

- ZAMĚŘENÍ
- PARCELNÍ HRANICE
- PARCELNÍ ČÍSLO
- BUDOVY
- DOPLŇKOVÁ KRESBA KN
- NÁVRH ŘEŠENÍ

- pořadové číslo dřeviny
- kácení dřeviny
- nezaměřená dřevina
- skupina stromů
- přesazený strom



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Balt p.v.

<b>PPU</b> spol. s r.o. INŽENÝRSKÝ ATELIER PORADENSTVÍ - PROJEKCE - URBANISMUS VÝZLOVSKÁ 2243 / 36, 100 00 PRAHA 10		DOPRAVA, KOMUNIKACE, TERÉNNÍ ÚPRAVY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK, EXHALACE POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ, PLOTROVÁNÍ	
ZÁPIS V ORCHODNÍM REJSTŘÍKU U MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE, ODOL. C. Č.V.Č. 20939, IČ 49613481			
VYPRACOVAL:	JAKUB JÁNOŠÍK	KONTROLOVAL:	ING. JIŘÍ MANTLÍK
ODP.PROJEKTANT SPEC.:	ING. TOMÁŠ VEJRAŽKA	ŠÉFPROJEKTANT STAVBY:	ING. PETR VEJRAŽKA
STAVBA: LABSKÁ CYKLOSTEZKA, ÚSEK TUHAŇ - KLY		PROFESE:	DOPRAVA
		STUPEŇ PD:	PDPS
		FORMÁT A4:	5
VÝKRES:		MĚŘÍTKO:	1:1000
OBJEDNAVATEL: KSÚS p.o.		Zak.č.:	6655-2340
		DATUM:	09/2024

SITUACE KÁCENÍ DŘEVIN - 2. část

Č. PŘÍLOHY  
4.2